



Umbau von bestehendem Einfamilienhaus „Gubler“ in Buus

Baujahr : 2010

Energetisch ganze Hülle saniert (Metallgewänder in Fassade entfernt)

Dach und Decke gegen Estrich gedämmt

Neue Küche / Bad-Sanierung

Aussenanlage mit neuer Sitzplatzüberdachung

Eingangsbereich : best. Betonvordach energetisch saniert / neu Pultdach mit Ziegeldeckung

